

屋脊損壞照片



正廳前坡立面



正廳右側立面



正廳左側立面


# 勘察照片

工程名稱：德門居正廳屋頂修復


施工內容：屋脊裂縫，粉刷層風化



施工內容：屋脊瓦腳裂縫及破損(後坡)



施工內容：屋脊瓦腳裂縫及破損(前坡)



# 勘察照片

工程名稱：德門居正廳屋頂修復

施工內容：右側垂脊



施工內容：右側垂脊馬背傾斜裂縫



施工內容：右馬背破裂、內部土層流失



# 勘察照片

工程名稱：德門居正廳屋頂修復

施工內容：  
右側垂脊（後坡）斷裂俟失、下方角木板腐朽



施工內容：右側垂脊馬背傾斜裂縫



施工內容：右側垂脊（前坡）斷裂已滑動、下方角木板腐朽



# 勘察照片

工程名稱：德門居正廳屋頂修復

角木板腐朽

施工內容：左側垂脊(後坡)斷裂俟失、下方



施工內容：左側垂脊馬背傾斜裂縫



施工內容：左側垂脊馬背傾斜裂縫(背向)



# 勘察照片

工程名稱：德門居正廳屋頂修復

板腐朽

施工內容：左側垂脊(前坡)斷裂、下方角木



板腐朽

施工內容：左側垂脊(後坡)斷裂、下方角木



施工內容：左側垂脊下方角木板腐朽情形



# 勘察照片

工程名稱：德門居正廳屋頂修復

施工內容：右後側垂脊(後坡)斷裂俟失、下方角木板腐朽



施工內容：左側垂脊出拱損壞



施工內容：後坡封簷板損壞情形



