

《施工記錄照片》

壹.木作工程



施工說明：木構架損壞情形
位置：正廳右後坡

壹.木作工程



施工說明：木構件落架
位置：正廳右後坡

施工說明：圓桁損壞情形
照片選輯-1

壹.木作工程



施工說明：封簷板損壞情形

位置：正廳左後坡



施工說明：封簷板損壞情形

位置：正廳右後坡

壹.木作工程



施工說明：封簷板損壞情形

位置：正廳後坡



施工說明：封簷板損壞情形

位置：正廳前坡

壹.木作工程



施工說明：封簷板損壞情形
木種：臺灣紅檜木種：臺灣紅檜



施工說明：圓桁水面加工

壹.木作工程



施工說明：圓桁水面加工及護木漆施作
木種：臺灣紅檜木種：臺灣紅檜



施工說明：雀尾加工及護木漆

壹.木作工程



施工說明：桷木板損壞情形

位置：正廳右後坡

施工說明：桷木板損壞情形

壹.木作工程



施工說明：桷木板損壞情形
施工說明：雀尾加工及護木漆

位置：正廳左規帶
位置：正廳右規帶

壹.木作工程



施工說明：圓桁上架
施工說明：桷木板鋪設
位置：正廳右後坡

壹.木作工程



施工說明：桷木板抽換
施工說明：桷木板抽換
位置：正廳左規帶
位置：正廳右規帶

壹.木作工程



施工說明：封簷板組立
位置：正廳右規帶

施工說明：桷木板鋪設
位置：正廳左後規帶

壹.木作工程



施工說明：出挑抽換
位置：正廳右後規帶

施工說明：出挑抽換
位置：正廳右後規帶