

《施工記錄照片》

貳.泥瓦作工程



施工說明：屋面修復前全景

位置：正廳前坡

貳.泥瓦作工程



施工說明：屋面修復前全景

位置：正廳左後坡



施工說明：屋面修復前全景

位置：正廳右後坡

貳.泥瓦作工程



施工說明：牆面白灰粉刷風化
位置：正廳右側山牆

貳.泥瓦作工程



施工說明：白灰粉刷風化
位置：正廳正脊前

施工說明：白灰粉刷風化
位置：正廳正脊 背面

貳.泥瓦作工程



施工說明：馬背裂痕
位置：正廳左側



施工說明：馬背裂痕
位置：正廳左側

貳.泥瓦作工程



施工說明：馬背裂痕
位置：正廳右側



施工說明：馬背裂痕
位置：正廳右側

貳.泥瓦作工程



施工說明：規帶裂痕
位置：正廳右側



施工說明：規帶裂痕
位置：正廳左側

貳.泥瓦作工程



施工說明：屋面損壞情形
位置：正廳右後坡



位置：正廳右後坡

貳.泥瓦作工程



施工說明：規帶斷裂面
位置：正廳右後坡



施工說明：屋面天窗損壞情形
位置：正廳前坡

貳.泥瓦作工程



施工說明：屋面脊脚損壞情形
位置：正廳中脊位置：正廳左後坡



施工說明：左後坡屋面損壞情形

貳.泥瓦作工程



施工說明：規帶斷裂面
位置：門樓



施工說明：屋面損壞情形
位置：門樓

貳.泥瓦作工程



施工說明：屋面損壞情形
位置：門樓



施工說明：屋面損壞情形
位置：門樓

貳.泥瓦作工程



施工說明：規帶解體
施工說明：馬背、規帶解體

位置：正廳
位置：正廳

貳.泥瓦作工程

110 年德門居(林天賜古厝)修復計畫施工記錄



施工說明：屋面解體

施工說明：舊瓦整理

位置：正廳後坡

位置：正廳後坡



位置：正廳左規帶

施工說明：馬背原樣仿作

位置：正廳

位置：正廳
工程



規帶解體

位置：正廳右規帶

泥瓦作工程
施工說明：規帶新做

位置：正廳

工程



位置：正廳

施工說明：規帶新做

位置：正廳



位置：正廳

施工說明：馬背、規帶新做

位置：正廳

貳.泥瓦作工程



施工說明：馬背、規帶新做
位置：正廳



施工說明：馬背、規帶新做

位置：正廳

貳.泥瓦作工程



施工說明：屋瓦鋪設
位置：正廳 後坡



施工說明：屋瓦鋪設
位置：正廳 後坡

貳.泥瓦作工程



施工說明：中脊白灰修復
位置：正廳



施工說明：馬背、規帶新做
位置：正廳右側

貳.泥瓦作工程



施工說明：馬背、規帶新做
位置：正廳 左後坡



施工說明：屋瓦槽重新粉刷
位置：正廳 前後坡

貳.泥瓦作工程



施工說明：馬背修復
位置：門樓

施工說明：馬背、規帶修復

貳.泥瓦作工程



施工說明：馬背、規帶修復
位置：門樓

施工說明：馬背、規帶修復
位置：門樓

110 年德門居(林天賜古厝)修復計畫施工記錄