

《施工記錄照片》

參.泥塑剪黏修復工程



施工說明：正脊泥塑剪黏損壞情形

位置：正廳中脊

參.泥塑剪黏修復工程

施工說明：獅 (修復前)

位置：中脊左

施工說明：(修復後)

參.泥塑剪黏修復工程



施工說明：獅 (修復前)
位置：中脊左



施工說明：(修復後)

壹.木作工程



施工說明：花堵(修復中)
位置：中脊左



施工說明：(修復後)

參.泥塑剪黏修復工程



施工說明：如意 (修復前)
位置：中脊中



施工說明：(修復後)

參.泥塑剪黏修復工程



施工說明：佛手(修復前)
位置：中脊中右



施工說明：(修復後)

參.泥塑剪黏修復工程



施工說明：麟 (修復前)
位置：中脊左中



施工說明：(修復後)

參.泥塑剪黏修復工程



施工說明：龜(修復前)
位置：中脊右中



施工說明：(修復後)

參.泥塑剪黏修復工程



施工說明：荷花堵 (修復前)

位置：中脊左

參.泥塑剪黏修復工程



施工說明：荷花堵(修復後)

位置：中脊右

參.泥塑剪黏修復工程



施工說明：象 (修復前)

位置：中脊右



施工說明：象 (修復後)



施工說明：墀頭右 (修復前)



(修復後)



施工說明：墀頭左 (修復前)



(修復後)